




**СПОСОБИ КОНТРОЛЮ  
ширини щілини (зазору) у фланцевих з'єднаннях**



пласке з'єднання



лабіринтне з'єднання



ступінчасте з'єднання